



## TABLEAU DES TAILLES

Les mesures désignent les mensurations et non pas les dimensions des vêtements.

### Manteaux et combinaisons

(Les combinaisons à taille longue mesurent 2 pouces de plus dans la longueur du torse et 1 pouce de plus dans les manches et les jambes)

	TTP		TP		P		M		G		TG		2TG		3TG		4TG		5TG		6TG		7TG	
Taille	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		
Poitrine	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		
Ceinture	25	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		
Bras	32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42			
Hanches	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		

### Pantalons (utiliser les mensurations de poitrine pour les salopettes)

	TTP		TP		P		M		G		TG		2TG		3TG		4TG		5TG		6TG		7TG	
Taille	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		
Ceinture	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		
Hanches	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		
Entre-jambe	30,5		31		31,5		32		32,5		33		33,5		34		34,5		35		35,5			

### Chandails pour hommes (utiliser les mensurations de poitrine pour vêtements à col ouvert ou du cou pour vêtements à col fermé)

	TP		P		M		G		TG		2TG		3TG		4TG		5TG		6TG		7TG	
Cou	13-13,5		14-14,5		15-15,5		16-16,5		17-17,5		18-18,5		19-19,5		20-20,5		21-21,5		22-22,5		23-23,5	
Poitrine	32		34		38		42		46		50		54		58		62		66		70	
Manche	33		33,5		34		34,5		35		35,5		36		36,5		37		37,5		38	

### Vêtements pour femmes


	TP		P		M		G		TG		2TG		3TG	
Poitrine	32		34		36		39		42		45		47	
Taille	24		26		28		31		34		37		39	
Bras	29		30		31		32		33		34		35	
Hanches	35		37		39		42		45		48		50	
Entrejambe	27		28		29		30		31		32		32	

Toutes les mensurations sont en pouces.

### Comment mesurer :

- Cou : Mesurez autour de la base du cou, arrondir au demi-pouce.
- Poitrine : Mesurez au point le plus fort de la poitrine en passant sous les bras et à la base des omoplates, par-dessus un chandail si l'estomac dépasse le tour de taille.
- Ceinture : Mesurez autour de la taille au niveau où vous portez vos ceintures.
- Hanches : Debout, les pieds joints, mesurez la plus grande circonférence des hanches.
- Entrejambe : Sur l'un de vos pantalons, mesurez de l'entrejambe au bas du pantalon.
- Manche : Fléchissez votre bras et posez votre poing sur la hanche. Mesurez du centre de l'arrière du cou jusqu'à l'épaule et continuez jusqu'au coude et ensuite jusqu'au poignet, ce qui vous donnera la longueur de la manche.

Pour les vêtements de travail, tenir compte de la mesure la plus large pour assurer plus de confort.



### Bottes Ranpro – Conversion des tailles

Hommes	Femmes
4	6
5	7
6	8
7	9
8	10

Nous n'offrons pas ces bottes dans les pointures femmes. Ce tableau sert uniquement aux fins de conversion.